AFECTADAS POR EL ARRASTE DE SEDIMENTOS

Como parte de su protocolo de emergencia y de operaciones, la Junta de Vigilancia del Río Choapa está realizando reparaciones y mantenimientos a las compuertas automatizadas y obras de regulación del sistema, así como también apoyando a algunas comunidades de aguas a reparar sus bocatomas o puntos de captación, pues todas ellas son obras fundamentales para continuar con la distribución de las aguas dentro de su jurisdicción.

Si bien la emergencia se ha mantenido durante toda esta semana, afectando a todo el sistema, las compuertas automatizadas de los canales El Boldo, Breas, Silvano y Molino de

Quelén han sido las más afectadas producto del ingreso de barro y sedimentos que bajan rápidamente por el río Choapa.

El exceso de material produjo un colapso estructural en partes esenciales del funcionamiento de las compuertas, lo que ha obligado a desmontarlas, desarmarlas y llevarlas a un taller especializado para su posterior reparación. Inclusive en algunos casos requerirá de la adquisición e instalación de piezas completamente nuevas.

Estos trabajos se han hecho oportunamente, gracias a un trabajo coordinado entre equipo operacional de la Junta de Vigilancia, la empresa contratista Rubicon Water Chile y las comunidades de aguas, quienes aún continúan trabajando para atender el resto de las compuertas automatizadas y bocatomas que también fueron dañadas por la bajada de sedimentos.

Paralelamente, la Junta de Vigilancia acompaña las acciones de los servicios del Estado y

mantiene una vigilancia constante del comportamiento del río Choapa. Además, está en

comunicación constante con los dirigentes de las comunidades de aguas y usuarios del río

Choapa.

Si deseas realizar consultas sobre ésta y otras informaciones, puedes llamar de lunes a

viernes al teléfono 532551522 o escribir al correo electrónico vigilancia@jvriochoapa.cl